

แบบสำรวจสภาพน้ำเสียในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลประจันต์ประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

อบต. ประจัน

ลำดับที่	ชื่อแหล่งน้ำ	ประเภท	ชื่อ/สถานที่ หมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด	พิกัด (องศา)		ขนาดแหล่งน้ำ (เมตร)			ประเภทแหล่งกำเนิด น้ำเสีย	สภาพปัญหาน้ำเสีย	หมายเหตุ
				Lat.	Long	กว้าง	ยาว	ลึก			
๑	คลองสายประจัน - บือแม็กอบง	คลอง	บ้านประจัน หมู่ที่ ๒ ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี	๖.๔๖๒๒๓๓	๑๐๑.๓๓๓๓๘๘๘๘	๒	๑.๒๐๐	๑.๕	โรงงานทำขนมจีน	มีกลิ่นเหม็น	

ลงชื่อ

นางสาวประจันต์ เจเนตะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจัน